


IVECO Crossway - Bride einkürzen

Bei einigen IVECO Crossway besteht das Problem, dass die oberste Bride keinen Platz findet, da der Abstand zwischen Glas und Stangenhalterung zu klein ist.



Die oberste Bride darf die Trennscheibe nicht berühren. Sie können sie wie hier gezeigt einkürzen.



Ev. müssen auf dem Halter der Schutzscheibe neue Löcher gebohrt werden.

Wichtig ist, dass die Bride ohne Druck und Zerren montiert wird. Sie darf die Trennscheibe nirgends berühren.

